

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：114年10月5日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施	
上午		10:00	CF680B 全線路面狀況正常。				10:00	CF680B Y22站集賢路160號前 道路龜裂。
下午		15:00	CF680B 全線路面狀況正常。				15:00	Y22站集賢路前路 路面龜裂。 200號
其它			α				α	

台工： α 巡查人： 國井名 10/5 覆核： 張子恩

- ※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表