

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115年 1月 29日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							1000 CF680B 全線狀況良好
下午							1530 CF 680B 全線狀況良好 1530 發現 Y22 站集賢路有深龜裂 情況
有崗 其它							1900 發現 Y22 站集賢路有深 龜裂情況

台工:

α

巡查人:

歐邦允
0129
1930

覆核:

黃

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表