

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：114年 5月 31日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00	CF680B全線狀況正常					10:00 Y21站集賢路402號前道路龜裂 Y22站集賢路186號前道路龜裂 Y22站集賢路188號對面道路龜裂
下午	15:00	CF680B全線狀況正常					15:00 Y21站集賢路402號前道路龜裂 Y22站集賢路186號前道路龜裂修補 Y22站集賢路188號對面道路龜裂修補
其它		〇					×

台工：

〇

巡查人：

國井 13
0531
1730

覆核：

2/20
0601
11/2

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表