

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：114年7月12日

| 時段 | 號誌                                                                                  | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 0930 CF680B 全線狀況良好                                                                  |    |    |             |      |               | 0930 CF680B 全線路面狀況良好                                                                  |
| 下午 | 1430 CF680B 全線狀況良好                                                                  |    |    |             |      |               | 1430 CF680B 全線路面狀況良好                                                                  |
| 其它 |  |    |    |             |      |               |  |


台工：



巡查人：



覆核：

  
0712  
1440

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表