

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114 年 9 月 14 日

| 時段 | 號誌    | 標誌            | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                                                        |
|----|-------|---------------|----|-------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 上午 | 10:00 | CF680B全線狀況正常. |    |             |      |               | 10:00<br>Y22站集賢路178號道路人行道圍籬修補<br>Y22站集賢路181號前道路修補<br>Y22站五華街口防撞桿警示燈修補 |
| 下午 | 15:00 | CF680B全線狀況正常. |    |             |      |               | 15:00<br>CF680B全線路面狀況正常.                                              |
| 其它 |       | ✂             |    |             |      |               | ✂                                                                     |

台工:

巡查人:

覆核:

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表