

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年9月27日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00	CF680B全線狀況正常。					10:00 Y21站集賢路398-1號對面道路龜裂。 Y22站集賢路200號至210號對面道路龜裂。 Y23站集賢路88號前道路龜裂。
下午	15:00	CF680B全線狀況正常。					15:00 Y21站集賢路398-1號對面道路龜裂。 Y22站集賢路200號至210號對面道路龜裂。 Y23站集賢路88號前道路龜裂。
其它		α					α

台工:

α

巡查人:

歐米加 097 1646

覆核:

張明

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表