

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年 12月 13日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0730 CF680B全線狀況 正常						0930 CF680B全線路面狀況 正常
下午	1530 CF680B全線狀況 正常						1530 Y22站北側(靠物料場旁) 路面龜裂情況
其它	1900 夜間 CF680B全線狀況 正常						1900 在 Y22 站北側(靠物料場旁) 路面龜裂情況

台工:

✓

巡查人:

國華

覆核:

143
1910

黃

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表