

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：114年10月12日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈 (爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工 (外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|-----------------------|
| 上午 | | | | | | | 10:00 CF680B全線狀況正常 |
| 下午 | | | | | | | 14:00 CF680B全線狀況正常 |
| 其它 | | | | | | | ✓ |

台工：

✓

巡查人：

李國始 1012
1630

覆核：

3832
(015)
0830

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表