

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：114.11.09 / Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：114.11.09 / Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：114.11.09 / Y23車站
照片說明：牌面設置狀況