

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年11月9日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                                    |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|---|
| 上午 |    |    |    |             |      |               | 0940<br>CF680B標全線狀況良好<br>集賢路35號前路面<br>破損, 已派人修補完成 |
| 下午 |    |    |    |             |      |               | 1510<br>CF680B標全線狀況良好<br>CF680B標全線路面狀況<br>良好      |
| 其它 |    |    |    | α           |      |               | α   |

台工:

α

巡查人:

國英

覆核:

張

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表