

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115 年 1 月 28 日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修埔改正措施
上午							0900 CF682全線狀況正常 0900 CF682全線路面狀況正常
下午							1500 CF682全線狀況正常 1500 Y22站 集賢路集英路口道路修補
其它 (夜間)							1900 CF682全線狀況正常 1900 CF682全線路面狀況正常

台工: X 巡查人: 林哲至 $\frac{0128}{1910}$ 覆核:

- ※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表