

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115年 1月 31日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							07:30 CF680B全線狀況良好 07:30 CF680B全線路況良好
下午							15:00 CF680B全線狀況良好 15:00 Y22站集查路發現路面 龜裂情況。
19:00 其它 有附							19:00 CF680B全線狀況良好 19:00 Y22站集查路發現有複路面 龜裂情況。

台工: α

巡查人: 國 荆 久

覆核: 黃 冠 宇

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表