

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程


日期: 115年3月6日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							0900 CF682 全線狀況正常 0900 CF682 全線路面狀況正常
下午							1500 CF682 全線狀況正常 1500 CF682 全線路面狀況正常
其它 (夜間)							1900 CF682 全線狀況正常 1900 CF682 全線路面狀況正常


台工:



巡查人:

  
 0306  
 1940

覆核:

  
 0306  
 1900

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表