環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115 年 3 月 20 日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈（爆閃）	帆布圍籬	籬外施工（外單位）	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	0900 CF682全線狀況正常						0900 CF682全線路面狀況正常
下午	1500 CF682全線狀況正常						1500 CF682全線路面狀況正常
其它(夜間)	1900 CF682全線狀況正常						1900 CF682全線路面狀況正常

台工: X　　巡查人: 林哲至 0320 1910　　覆核: 0320 2000

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表