

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年7月20日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	11:21	682標狀況正常					17:21 Y22站207巷前私人宰場台電開挖補丁 Y23站舊有標線塗銷
下午	15:08	682標狀況正常					15:08 682標狀況正常
其它		X					X

台工: X

巡查人: 吳志杰

覆核: 8/22 8/23

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表