

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年8月16日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00	CF680B 全線狀況正常.					10:00 CF680B 全線路面狀況正常.
下午	15:00	CF680B 全線狀況正常.					15:00 CF680B 全線路面狀況正常.
其它	X					X	

台工:

X

巡查人:

國邦 1730

覆核:

1730

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表