

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114 年 9 月 21 日

| 時段 | 號誌    | 標誌            | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施           |
|----|-------|---------------|----|-------------|------|---------------|--------------------------|
| 上午 | 10:00 | CF680B 全線狀況正常 |    |             |      |               | 10:00<br>CF680B 全線路面狀況正常 |
| 下午 | 15:00 | CF680B 全線狀況正常 |    |             |      |               | 15:00<br>CF680B 全線路面狀況正常 |
| 其它 |       | X             |    |             |      |               | X                        |

台工: X

巡查人: 林章宏 0921  
1630

覆核: 0921  
1900

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表