

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年12月10日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00	CF680B全線狀況正常					10:00 CF680B全線路面狀況正常。
下午	15:00	CF680B全線狀況正常					15:00 CF680B全線路面狀況正常。
其它 (存間)	19:00	CF680B全線狀況正常					19:00 CF680B全線路面狀況正常。

台工:

+

巡查人:

國華名 1940

覆核:

1121

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表