

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.13/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.13/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.13/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.13/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.05.13/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.13/ Y22車站
照片說明：北側道路坑洞修補



巡查日期地點：113.05.13/ Y23車站
照片說明：南側道路坑洞



巡查日期地點：113.05.13/ Y23車站
照片說明：南側道路龜裂