

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.05/Y21車站

照片說明：路面龜裂。




巡查日期地點：112.07.05/Y21車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y21車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y21車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y21車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y21車站

照片說明：路面狀況。

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.07.05/Y22車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y22車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y22車站

照片說明：路面龜裂。



巡查日期地點：112.07.05/Y22車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y22車站

照片說明：路面狀況。



巡查日期地點：112.07.05/Y22車站

照片說明：路面狀況。